

河南省建设工程质量整改回复单 (表6)

编号: _____ 共 2 页第 1 页

平顶山市建设工程质量监督站 (监督机构):

接你站 2021 年 05 月 24 日 新城区兰馨幼儿园工程, 形象进度基础号《建设工程质量整改通知书》, 我单位已按要求进行整改, 具体整改情况如下 (可设附页):

1. 独立基础底部钢筋敷设不符合规范要求。 回复: 已整改 (详见附页照片); 2. 混凝土试块未按规范要求进行标示。 回复: 已整改 (详见附页照片)

附件 (图片, 文档共 1 份)

施工单位 (盖章):

项目经理: 崔莉莉

2021年5月26日

监理单位 (盖章):

项目总监: 王松山

21年5月26日

建设单位 (盖章):


项目负责人: 王松山

21年5月26日

监督人员 (接受人) 签字: _____

年 月 日

1. 独立基础底部钢筋敷设已按规范要求整改（详见下图照片）



2. 混凝土试块已按规范要求进行标示（详见下图照片）

